



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА,
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(«САМТ-Фонд»)

РОСС RU.0001.10MT22
ДСАТ RU.MT77OC015

22/О

РОСС RU.0001.13IC06
РОСС RU.0001.21MT05

Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4

www.samt-fond.ru

+7 (495) 780-0755

От 05.06.2017 г. № 396
На № 212 от 31.05.2017 г.

кому: Исполнительному директору
ОАО «Энергомаш»
И.В. Кохановой

Об отнесении продукции к подлежащей
обязательному подтверждению соответствия

тел.: (495) 1201048
адрес: 248009, РФ, г. Калуга, улица
Грабцевское шоссе, дом 43, стр. 20
e-mail: info@12v.ru

На Ваш запрос касательно необходимости обязательного подтверждения
соответствия компонентов для технического обслуживания и ремонта транспортных
средств:

1. Конвертеры (преобразователи), код ОКП 33 7390, обозначение:

- 24/12В: 21.3759, 21.3759-01, 21.3759-02, 21.3759-03, 21.3759-04, 21.3759-05,
21.3759-06, 21.3759-07, 21.3759-08, 21.3759-09, 21.3759-10, 21.3759-11, 21.3759-12,
21.3759-13, 21.3759-14, 21.3759-15, 21.3759-16, 21.3759-17, 21.3759-18, 21.3759-19,
21.3759-20;

- 24/1,5...12 В: 211.3759, 211.3759-01, 211.3759-02, 211.3759-03, 211.3759-04,
211.3759-05, 211.3759-06, 211.3759-07, 211.3759-08, 211.3759-09, 211.3759-10, 211.3759-
11, 211.3759-12, 211.3759-13, 211.3759-14, 211.3759-15, 211.3759-16, 211.3759-17,
211.3759-18, 211.3759-19, 211.3759-20;

2. Щетки стартеров, обозначение изделий, код ОКП 45 3700: ЩСК1(МГС5),
ЩСК2(МГС5), ЩСК3 (МСК5), ЩСК4 (МСК5), ЩСК5 (МГС0А), ЩСК6 (МГС0А),
ЩСК7 (МГС0А), ЩСК8 (МГС0А1М), ЩСК9 (МГС20), ЩСК 10 (МГС20);

3. Втулки стартеров, обозначение изделий, код ОКП 45 3700: ВСК 1, ВСК 2, ВСК 3,
ВСК 4, ВСК 5, ВСК 6, ВСК 7, ВСК 8. ВСК 9, ВСК 10;

4. Ремкомплекты стартеров, состоящие из втулок и щеток (код ОКП 45 3700),
обозначение изделий: ремкомплект стартера 35.3708, ремкомплект стартера 425.3708,
ремкомплект стартера 42.3708, ремкомплект стартера 421.3708-01, ремкомплект стартера
СТ 230, ремкомплект стартера 29.3708, ремкомплект стартера 426.3708, ремкомплект
стартера 57.3708, ремкомплект стартера 6012.3708;

5. Реле управления промежуточные разные, код ОКП 34 2570: 38.3787, 38.3787-01,
38.3787-10, 38.3787-11, 383.3787-01; 39.3787, 39.3787-10, 39.3787-20; 391.3787,
391.3787-10, 391.3787-20; 40.3787, 40.3787-01, 40.3787-02, 40.3787-03, 40.3787-04,
40.3787-05, 40.3787-06, 40.3787-07, 40.3787-08, 40.3787-09, 40.3787-10, 40.3787-20;
401.3787, 401.3787-01, 401.3787-02, 401.3787-03, 401.3787-04, 401.3787-05, 401.3787-06,
401.3787-07, 401.3787-08, 401.3787-09, 401.3787-10, 401.3787-20; 402.3787, 402.3787-10,
402.3787-20; 403.3787, 403.3787-10, 403.3787-20; 404.3787, 404.3787-10, 404.3787-20;
405.3787, 405.3787-01, 405.3787-02, 405.3787-03, 405.3787-04, 405.3787-05, 405.3787-06,
405.3787-07, 405.3787-08, 405.3787-09, 405.3787-10, ; 406.3787, 406.3787-10, 406.3787-
20; 407.3787, 407.3787-10, 407.3787-20; 408.3787, 408.3787-10, 408.3787-20; 409.3787,
409.3787-10, 409.3787-20; 41.3787, 41.3787-01, 41.3787-21; 411.3787. 411.3787-01,

6. Устройство развязки аккумуляторных батарей, код ОКП 34 8900: УРА 60; УРА 120; УРА 200; УРА 300; УРА 300-01, УРА 400; УРА 400-01; УРА 600, УРА 800; УРА 1000;

- Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 982;


- Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823);

сообщаем следующее: данная продукция не подлежит прохождению процедуры обязательного подтверждения соответствия с оформлением сертификата соответствия или регистрацией декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на территорию Таможенного Союза.

Руководитель Органа по сертификации, к.т.н.

П.Д. Бурьянов



РЕГИСТР
РС
ИСО 9001

Юр. адрес: 127411, г. Москва, Карельский бульвар,
дом 21, корпус 1
Тел./Факс: (495) 780-07-55
E-mail: buryanov@samf-fond.ru